

Control de calidad del aceite

CONTROLE EL ÍNDICE DE PERÓXIDOS Y ACIDEZ DEL ACEITE DE FORMA
SENCILLA Y EN POCOS MINUTOS

FOTÓMETRO DE PERÓXIDOS HI 83730

- ◆ Determina el grado de oxidación de aceites y grasas.
- ◆ Resultados directos en meqO₂/kg.
- ◆ Adaptación al método oficial CEE 2568/91 anexo III.
- ◆ La muestra problema disuelta en ácido acético y cloroformo se trata con yoduro potásico en exceso. El yodo liberado se analiza por fotometría.
- ◆ Sin contacto con reactivo químico, viales predosificados.
- ◆ Análisis completo en 7 minutos.
- ◆ Se suministra un maletín completo con reactivo para 10 determinaciones.



AHORA por la compra del fotómetro de PERÓXIDOS HI 83730,
llévese **GRATIS** el test kit de ACIDEZ HI 3897

TEST KIT DE ACIDEZ HI 3897



- ◆ Determinación de ácidos grasos libres.
- ◆ Acidez directamente expresada en % ácido oleico.
- ◆ Adaptación al método oficial CEE 2568/91 anexo II.
- ◆ Se suministra con reactivo para 6 determinaciones.